



WWW.VIVAX.IT

centralino
0381/66831

vivax.pec@pec.vivax.it

amministrazione
0381/668301

ufficio vendite
0381/668303

riparazioni
0381/668307

fax
0381/96552

Vivax S.r.l. Via Scaldasole, 43 - 27024 Cilavegna (PV)



Spettabile
CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA
VIA GRIMMITA - LOC.VALLO SCALO
84040 - CASTELNUOVO CILENTO (SA)
alla C.A. sig. Mautone

Rif.: Riparazione n. W982

Cilavegna, 27/03/2024

Con riferimento alla Vostra richiesta di riparazione della seguente strumentazione:

Quantità	Prodotto	Numero di Serie
1	Tamburo Rovion RMX200	5630352
1	Trattore Rovion RX130	5602334
1	Telecamera Rovion PTC50	5950142

Con la presente Vi comunichiamo che abbiamo evidenziato quanto segue:

- Quando il cavo armato del tamburo va in trazione, il segnale video sparisce : i conduttori interni al cavo armato sono interrotti, il codolo flessibile terminale è danneggiato
- Le manopole di rotazione del tamburo e di spostamento del gruppo guida cavo sono rotte
- Viene lamentata una ridotta rotazione del gruppo ottico verso il basso

Per il ripristino delle piene funzionalità è quindi necessario procedere come segue:

- Taglio cavo armato a monte della zona rovinata, riterminazione cavo con sostituzione del kit di terminazione , completo del connettore terminale multipolare e del codolo flessibile rinforzato
- Sostituzione manopole di rotazione del tamburo e di spostamento del gruppo guida cavo
- Modificati limiti di rotazione TILT del gruppo ottico
- Controllo generale e collaudo, prove di tenuta
- Manodopera necessaria : 2 ore
- **Fornitura** di un tappo copri connettore dell'elevatore (come da vostra richiesta)
- Spese di trasporto incluse **(A+R)**

Totale	€	1.250,00
Sconto speciale	-€	150,00
Totale scontato	€	1.100,00
IVA 22%	€	242,00
Totale complessivo	€	1.342,00

Condizione di pagamento: BB 60gg DF FM

Vogliate gradire distinti saluti.
VIVAX Srl

Per accettazione:
