

via Valiante 30 Codice fiscale e partita iva segnalazione guasti
84078 Vallo della Lucania 00182790659 800 830 500

tel 0974 0974724511 capitale sociale autovettura contatori
fax 0974 75623 9.387.351,00 800 831 288

info@consac.it Registro imprese conto corrente postale
www.consac.it 00182790659 9845

Riferimenti da indicare in fattura

CIG: ZCE38ECDE4

Ordine n. 144/SI/LIA56 del 05/12/2022

Spett.le Vivax S.r.l.
Via Scaldasole, 43
27024 Cilavegna (PV)
CF: 10344320125



consac gestioni idriche spa

Oggetto:

Intervento di manutenzione strumentazione elettronica

Si invita ad effettuare la prestazione appresso descritta, alle condizioni di seguito specificate:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
	Intervento di riparazione strumento Geocorrelatore FAST Lokal400	01	€ . 950,00	€ . 950,00	22sp
	Vs offerta n. U664/2022		Totale Imponibile	€ . 950,00	
	*Scissione dei pagamenti - art. 17 D.P.R. 633/72		IVA	€ . 209,00	
			Totale documento	€ . 1.159,00	

Condizioni di fornitura

Luogo di fornitura/Intervento	Consegna c/o ns sede op.va fraz. Vallo Scalo via Grimmita 84040 Castelnuovo Cilento
Tempi di consegna	Come da vs offerta
Termini di pagamento e modalità	Ns solito in uso . La fattura dovrà riportare le coordinate bancarie IBAN al fine di poter effettuare il pagamento.
Contestazioni	La società si riserva di sospendere il pagamento qualora l'intervento di riparazione non risulti essere stato eseguito a regola d'arte
Codice UNIVOCO di accesso al Sistema di Interscambio (ID)	USAL8PV

Distinti saluti

Vallo della Lucania, 5 dicembre 2022

Attilio Lista

Responsabile *verifica regolarità contabile*



WWW.VIVAX.IT

centralino
0381/66831

vivax.pec@pec.vivax.it

amministrazione
0381/668301

ufficio vendite
0381/668303

riparazioni
0381/668307

fax
0381/96552

Vivax S.r.l. Via Scaldasole, 43 - 27024 Cilavegna (PV)



Spettabile
CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA
Via Valiante 30
84078 - Vallo Della Lucania (SA)
alla C.A. sig. Trezza

Rif.: Riparazione n. U664

Cilavegna, 02/11/2022

Con riferimento alla Vostra richiesta di riparazione della seguente strumentazione:

Quantità	Prodotto	Numero di Serie
1	Geocorrelatore FAST Lokal400	10165
1	Amplificatore Radiolink Rosso	1707
1	Amplificatore Radiolink Blu	1706
1	Sensore a campana	12147
1	Sensore a puntale	GE4296

Con la presente Vi comunichiamo che abbiamo evidenziato quanto segue:

- Nessuna uscita audio : il cavo adattatore per cuffie è guasto
- Non è possibile scorrere tra i menu del display : il selettore rotativo è guasto
- Difficoltà di trasmissione del segnale audio : le antenne di ricezione dell'unità di controllo sono danneggiate

Per il ripristino delle piene funzionalità è quindi necessario procedere come segue:

- Sostituzione cavo adattatore per cuffie
- Sostituzione encoder selettore rotativo
- Sostituzione antenne di ricezione dell'unità di controllo, complete di adattatore angolare
- Calibrazione dei moduli di trasmissione e ricezione del segnale audio
- Controllo generale e collaudo
- Manodopera necessaria : 4 ore
- Spese di trasporto incluse (A+R)

Totale	€ 1.100,00
Sconto speciale	-€ 150,00
Totale scontato	€ 950,00
IVA 22%	€ 209,00
Totale complessivo	€ 1.159,00

Condizione di pagamento: BB 60gg DF FM

Vogliate gradire distinti saluti.
VIVAX Srl

Per accettazione:

consac gestioni idriche spa