

via Valiante 30 Codice fiscale e partita iva segnalazione guasti
84078 Vallo della Lucania 00182790659 800 830 500

tel 0974 0974724511 capitale sociale autovettura contatori
fax 0974 75623 9.387.351,00 800 831 288

info@consac.it Registro imprese
www.consac.it 00182790659

conto corrente postale
9845

Riferimenti da indicare in fattura

CIG: Z7F36869F3

Ordine n. 058/SI/LIA 56 del 23/05/2022

COI: id.potabi.65133.srg.SG037



Spett.le UNR Srl

Via Brin, 63
80142 Napoli
PI 01853010633

p.c. RT Claudio Montesano – montesano@consac.it

Oggetto: Intervento tecnico sorgente Ruotolo di Sapri

Si invita effettuare la fornitura/prestazione appresso descritta, alle condizioni di seguito specificate:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
	Intervento tecnico di verifica quadro MT/BT Siemens compreso fornitura e sostituzione di n. 1 relè thytronic tipo Na16, programmazione nuovo relè mediante inserimento dei dati di protezione e verifica del funzionamento	1	€. 600,00	€. 600,00	22sp
	Vs offerta n. I2200617 del 02/05/22	Totale Imponibile		€. 600,00	
	*Scissione dei pagamenti - art. 17 D.P.R. 633/72	IVA		€. 132,00	
		Totale documento		€. 732,00	

Condizioni di fornitura

Luogo di fornitura/Intervento	Ns cantiere sorgente Ruotolo di Sapri
Tempi di consegna	Come da intese con il RT Claudio Montesano
Termini di pagamento e modalità	Ns solito in uso. La fattura dovrà riportare le coordinate bancarie IBAN al fine di poter effettuare il pagamento.
Contestazioni	La società si riserva di sospendere il pagamento qualora la fornitura risulti difforme e/o difettosa
Codice UNIVOCO di accesso al Sistema di Interscambio (ID)	USAL8PV
Ulteriori condizioni	trattandosi di un affidamento indifferibile l'esecuzione dello stesso dovrà avvenire con urgenza riservandosi di dare seguito alla verifica del possesso dei requisiti autodichiarati in fase d'iscrizione sulla ns piattaforma telematica albo fornitori di beni e servizi come previsto dalla normativa vigente per la conclusione dei contratti precisando che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle forniture già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fatta salva l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto.

Distinti saluti

Vallo della Lucania, 23 maggio 2022

Attilio Lista

Responsabile Ufficio Acquisti- verifica regolarità contabile