

via Valiante 30      Codice fiscale e partita iva      segnalazione guasti  
84078 Vallo della Lucania      00182790659      800 830 500

tel 0974 0974724511      capitale sociale      autovettura contatori  
fax 0974 75623      9.387.351,00      800 831 288

[info@consac.it](mailto:info@consac.it)      Registro imprese  
[www.consac.it](http://www.consac.it)      00182790659

conto corrente postale  
9845

**Riferimenti da indicare in fattura**

**CIG:** ZA536C5859

**Ordine n.** 169/SA/LIA56 del 13/06/2022

**Spett.le Vivax S.r.l.**  
Via Scaldasole, 43  
27024 Cilavegna (PV)  
CF: 10344320125



**consac gestioni idriche spa**

p.c. geom. Angelo Trezza – [trezza@consac.it](mailto:trezza@consac.it)  
rag. Nicola Falce – [falce@consac.it](mailto:falce@consac.it)

**Oggetto:**

Intervento di manutenzione strumentazione Rovion PTC50

Si invita ad effettuare la prestazione appresso descritta, alle condizioni di seguito specificate:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
	Intervento di riparazione telecamera Rovion PTC50 consistente in: - Sostituzione corpo metallico anteriore telecamera - Sostituzione scheda di controllo telecamera - Ripristino superfici di accoppiamento della telecamera e dell'elevatore - Riterminazione cavo armato con sostituzione del connettore multipolare e del flessibile terminale - Pulizia memoria interna unità di controllo - Controllo generale e collaudo - Manodopera necessaria : 4 ore - Spese di trasporto incluse (A+R)	01	€. 2.500,00	€.2.500,00	22sp
	Vs offerta n. U014/22		<b>Totale Imponibile</b>	<b>€. 2.500,00</b>	
	*Scissione dei pagamenti - art. 17 D.P.R. 633/72		<b>IVA</b>	<b>€. 550,00</b>	
			<b>Totale documento</b>	<b>€. 3.050,00</b>	

**Condizioni di fornitura**

Luogo di fornitura/Intervento	Consegna c/o ns sede op.va fraz. Vallo Scalo via Grimmita 84040 Castelnuovo Cilento
Tempi di consegna	Come da vs offerta
Termini di pagamento e modalità	Ns solito in uso. La fattura dovrà riportare le coordinate bancarie IBAN al fine di poter effettuare il pagamento.
Contestazioni	La società si riserva di sospendere il pagamento qualora l'intervento di riparazione non risulti essere stato eseguito a regola d'arte
Codice UNIVOCO di accesso al Sistema di Interscambio (ID)	USAL8PV

Distinti saluti

Vallo della Lucania, 13 giugno 2022

**Attilio Lista**

Responsabile Ufficio Acquisti/ verifica regolarità contabile