

via Valiante 30
84078 Vallo della Lucania

Codice fiscale e partita iva
00182790659

segnalazione guasti
800 830 500

tel 0974 0974724511
fax 0974 75623

capitale sociale
9.387.351,00

autovettura contatori
800 831 288

info@consac.it
www.consac.it

Registro imprese
00182790659

conto corrente postale
9845

Riferimenti da indicare in fattura

CIG: Z2837A6264

Ordine n. 131/UA/LIA56 del 06/09/2022

Spett.le Autofficina Barile
Via Vittorio Emanuele, 22BIS
84073 Sapri
PI 03114960655



p.c. Rup *ing. Felice Lucia* – lucia@consac.it
p.c. *sig. Nicola Bertolini* – bertolini@consac.it

Oggetto: Intervento di riparazione veicolo targa EJ020SV

Si invita ad effettuare la prestazione appresso descritta, alle condizioni di seguito specificate:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
	Semiassse Ant sx (rev.)	1	€. 209,71	€. 209,71	22sp
	Scatola satellite diff. le ant.	1	€. 788,95	€. 788,95	22sp
	Cuscinetto diff. le	2	€. 27,535	€. 55,07	22sp
	Paraolio diff. le	2	€. 7,40	€. 14,80	22sp
	Olio cambio	2,5	€. 9,36	€. 23,40	22sp
	Manodopera	6	€. 22,00	€. 132,00	22sp
	Vs offerta n. 175/22 del 29/8/22	Totale Imponibile		€. 1.223,93	
	*Scissione dei pagamenti - art. 17 D.P.R. 633/72	IVA		€. 269,26	
		Totale documento		€. 1.493,19	

Condizioni di fornitura

Luogo di fornitura/Intervento	Come da intese con il dip. Nicola Bertolini
Tempi di consegna	Come da intese con il dip. Nicola Bertolini
Termini di pagamento e modalità	Ns solito in uso. La fattura dovrà riportare le coordinate bancarie IBAN al fine di poter effettuare il pagamento.
Contestazioni	La società si riserva di sospendere il pagamento qualora la fornitura dovesse risultare difforme e/o difettosa.
Codice UNIVOCO di accesso al Sistema di Interscambio (ID)	USAL8PV

Distinti saluti
Vallo della Lucania, 6 settembre 2022

Attilio Lista

Responsabile Ufficio Acquisti/ verifica regolarità contabile