

via Valiante 30      Codice fiscale e partita iva      segnalazione guasti  
84078 Vallo della Lucania      00182790659      800 830 500

tel 0974 0974724511      capitale sociale      autovettura contatori  
fax 0974 75623      9.387.351,00      800 831 288

[info@consac.it](mailto:info@consac.it)      Registro imprese      conto corrente postale  
[www.consac.it](http://www.consac.it)      00182790659      9845

**Riferimenti da indicare in fattura**

**CIG: Z9C37BA6D1**

**Ordine n. 135/UA/LIA56 del 13/09/2022**

**Spett.le Autofficina Barile**  
Via Vittorio Emanuele, 22BIS  
84073 Sapri  
PI 03114960655



p.c. **ing. Felice Lucia** – [lucia@consac.it](mailto:lucia@consac.it)  
p.c. **sig. Nicola Bertolini** – [bertolini@consac.it](mailto:bertolini@consac.it)

**Oggetto:** Manutenzione e riparazione veicolo aziendale targa FG221VE

Si invita ad effettuare la prestazione appresso descritta, alle condizioni di seguito specificate:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
	Sostituzione cuscinetto mozzo pst. sx	1	€. 98,06	€. 98,06	22sp
	Fuso post. Sx	1	€. 104,79	€. 104,79	22sp
	Mando d'opera	1	€. 66,00	€. 66,00	22sp
	Vs offerta n. 185/22		<b>Totale Imponibile</b>	<b>€. 268,85</b>	
	*Scissione dei pagamenti - art. 17 D.P.R. 633/72		<b>IVA</b>	<b>€. 59,15</b>	
			<b>Totale documento</b>	<b>€. 328,00</b>	

**Condizioni di fornitura**

Luogo di fornitura/Intervento	Come da intese con il dip. Nicola Bertolini
Tempi di consegna	Come da intese con il dip. Nicola Bertolini
Termini di pagamento e modalità	Ns solito in uso. La fattura dovrà riportare le coordinate bancarie IBAN al fine di poter effettuare il pagamento.
Contestazioni	La società si riserva di sospendere il pagamento qualora la fornitura dovesse risultare difforme e/o difettosa.
Codice UNIVOCO di accesso al Sistema di Interscambio (ID)	USAL8PV

Distinti saluti  
Vallo della Lucania, 13 settembre 2022

**Attilio Lista**

Responsabile Ufficio Acquisti/ verifica regolarità contabile